




ALLEGATO 9



STATO AUTORIZZATO



ACCATASTAMENTO



STATO DI FATTO

DIFFORMITA':

Nello stato dei luoghi le tre unità immobiliari che compongono il piano terra, due oggetto della presente stima e una terza di altra proprietà, sono accorpate e costituiscono un'unica attività commerciale.

Il servizio igienico di pertinenza è stato demolito.